

# LE PAL DE BUXIÈRES À SEC POURQUOI ?


Vers mi-juillet, les promeneurs, habitués à se promener et flâner le long du Pal de Buxières ont été surpris de voir que le niveau de la Marne était bas et que le Pal était à sec.

Le Pal, ouvrage permettant de réguler la hauteur du réservoir et le cours de la rivière en amont, appartient à la Société des Forges de Froncles.

Le système permet l'approvisionnement constant en eau, y compris en période d'étiage de la rivière, c'est le cas actuellement.

Au regard de cette situation, la Mairie de Froncles a contacté les services compétents, à savoir les Forges de Froncles, le directeur du Syndicat Mixte de la Marne Denis LAVALLEE, le responsable VNF, le technicien du Service Départemental en charge de la biodiversité Pascal RENARD, Alex MARTINEZ chargé de mission ouvrages hydrauliques à la Direction Départementale des Territoires de la Haute-Marne.

Après échanges entre tous ces services, il a été conclu que le bief de l'usine et une petite partie de la Marne étaient quasi à l'asec du fait de la présence d'une vanne de décharge sur le bief de l'usine des Forges de Froncles qui n'était pas complètement baissée et cela dû à la présence d'embâcles (arbres et branches) accumulés devant cette vanne.



Il suffisait donc de retirer l'ensemble des éléments qui obstruait cette vanne et la baisser complètement pour un retour aux conditions de fonctionnement normal. Le Syndicat Mixte de la Marne a accepté d'intervenir pour aider l'usine à remédier à ces problèmes d'embâcles qui bloquaient les vannes du bras de décharge et qui créaient les abaissements d'eau constatés.

Un grand merci à tous ces services qui ont œuvré pour la sauvegarde de l'environnement et le maintien de ce cadre touristique si bucolique.